

質問回答書

公告番号：K033

業務名：新富洲原ポンプ場ほか耐震・耐津波設計業務委託

業務場所：四日市市富双二丁目及び尾上町 地内

	質問事項	回答
1	耐震診断結果及び構造図、配筋図は貸与可能でしょうか。	可能です。
2	補強後の耐震診断の見直しについて、土木構造物の性能は耐震性能2'を考慮するのでしょうか。	耐震性能2としてください。
3	耐津波診断では、波圧の診断とし、浸水対策は別途業務と考えてよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
4	対象ポンプ場の構造図（平面図、断面図）を公開して頂けますでしょうか。	可能です。
5	対象施設の基礎形式（直接基礎、杭基礎）を公開して頂けますでしょうか。また、杭基礎の場合は杭基礎の診断も実施すると考えてよろしいでしょうか？	<ul style="list-style-type: none">・今回対象施設の基礎は、全て杭基礎です。・杭基礎の診断も実施してください。
6	第3者機関の評価は、土木構造物は、対象外と考えてよろしいでしょうか？	お見込のとおりです。