

質疑(応答記録)

公告No. : No. 72

公告日 : 3年 5月 19日

工事名(件名) : 三滝中学校給食受入施設整備ほか工事

NO.	図面番号	質疑内容	回答
1	A-08	敷地案内図・配置図に危険物倉庫の施工にあたり屋内運動場と技術室の間を進入路とするよう記載がありますが、地盤柱状改良する為の重機等の進入が難しいと考える。どのように考えれば宜しいでしょうか。(技術室の屋根・犬走り、屋内運動場の庇)	屋内運動場と技術室の間の進入路については、有効寸法として、幅が2.55m、高さが3.8mあり、進入路に見合った重機等の選定により、進入は可能と考えています。
2	S-01	構造計画概要の4.地盤調査の土質柱状図に孔内水位の記載があるようですが数字が読み取れにくいのですが0.56mですか。またボーリング孔No2の記載がありますがEV棟部分のデータと考えて宜しいでしょうか。	孔内水位については0.50mです。また、ボーリング孔No2については、本工事にて増築する危険物倉庫付近のデータです。