

4 学校・幼稚園施設



楠小学校

南西面



北東面

～安全の確保と学習環境に配慮した学校施設をめざして～

写真は平成19年度に竣工した、楠小学校の北校舎です。

基本方針

学校施設は、児童・生徒にとって学習・生活の場であることから、快適でゆとりのある教育環境の整備・充実を図り、高機能かつ多機能で弾力的な学習環境を整備し、健康的で安全な施設環境の確保に努める。

老朽校舎や児童・生徒数の増加による増築が必要な学校、また量的整備が充実していない学校については、総合計画等との調整を行い、早期の整備が図れるように努める。

災害時における学校施設の安全性の確保のため、施設の耐震強化を図るとともに、防災設備の整備拡充を図る。

地域の核となる学校施設のバリアフリー化を推進し、学校教育のみならず地域の生涯学習やまちづくりの核として活用が図れるよう施設の整備を進める。

校舎校地の現状

区 分		小学校	中学校	
校 舎	校 舎 面 積	1 学 校 当 た り	5,545㎡	5,773㎡
		1 人 当 た り	12.10㎡	14.75㎡
	保 有 普 通 教 室	1 学 校 当 た り	19.4室	15.7室
		保 有 特 別 教 室	1 学 校 当 た り	6.6室
校 地 面 積	1 学 校 当 た り	20,292㎡	25,629㎡	
	1 人 当 た り	44.29㎡	65.46㎡	
校 地	う ち 運 動 場 面 積	1 学 校 当 た り	7,915㎡	12,261㎡
		1 人 当 た り	17.27㎡	31.32㎡

屋内運動場の現状

構 造	小学校	中学校
鉄筋コンクリート造	39校	18校
鉄 骨 造	1校	4校
1 人 あ た り の 面 積	1.58㎡	2.60㎡

給食室の現状

構 造	小学校
鉄筋コンクリート造	13校
鉄 骨 造	27校

幼稚園の現状

園 数	24園	保育室数	80室
学級数	65学級	遊戯室数	24室

プールの現状

構 造	小学校	中学校
アルミプール	37校	15校
コンクリートプール	0校	2校
ステンレスプール	1校	1校
F・R・Pプール	2校	4校

武道場の現状

構 造	中学校
鉄筋コンクリート造	3校
鉄 骨 造	17校

校舎保有面積構成別比率

