

## 質疑（応答記録）

公告 No. : No.9

広告日：平成 27 年 3 月 30 日

工事名（件名）：市立四日市病院高精度放射線治療棟増築工事（建築機械設備）

	質 疑 事 項	回 答
1	（衛生器具設備）1 階前室 1 の流し電気温水器品番が、設計図 M-201 に明記されておりません。御指示願います。	参考品番(TOTO) REW25A1B1SCM (設計図 M-205 のとおりです。)
2	（衛生器具設備）1 階治療室流し電気温水器品番が、設計図 M-201 に明記されておりません。御指示願います。	参考品番(TOTO) REW25A1B1SCM。 (設計図 M-205 のとおりです。)
3	（衛生器具設備）1 階工作室流し電気温水器品番が、設計図 M-201 に明記されておりません。御指示願います。	参考品番(TOTO) REW25A1B1SCM (設計図 M-205 のとおりです。)
4	（衛生器具設備）2 階 MWC・WVC 洗面器品番が、設計図 M-201 に明記されておりません。御指示願います。	参考品番(TOTO) LSE870RNAPFR (設計図 M-205 のとおりです。)
5	（衛生器具設備）2 階汚物洗濯室流し・水栓・電気温水器品番が設計図 M-201 に明記されておりません。御指示願います。	・水栓 参考品番(TOTO) TKGG31EB ・電気温水器 参考品番(TOTO) REW25A1B1SCM (設計図 M-205 のとおりです。)
6	（衛生器具設備）2 階洗面洗濯室洗面器 L587 シャンプー水栓に電気温水器の組合せが不可能です。どのように考えれば宜しいでしょうか。御指示願います。	発注仕様のとおりです。
7	（給水設備）既設給水管配管サイズおよび管種が明記されておりません。御指示願います。	・口径 100mm ・管種 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VA）

8	(排水設備)屋外小口径桝について数量表と設計図 M-202 桝リストの桝数量に相違が有ります。どちらを正とすれば宜しいでしょうか。御指示願います。	設計図 M-202 で示す 1、6、8 の桝を不要とします。
9	(排水設備)屋外小口径桝について設計図 M-202 の排水桝に内部排水配管が接続されない桝が 3 か所あります。M-202 の桝数量で宜しいでしょうか。御指示願います。	回答 8 参照。
10	(空調設備)設計図 M-104 の凡例に、空調ドレン配管は耐火二層管と記載されていますが、耐火二層管に 3 2 A 以下の規格は無い為、御指示頂きます様、お願いします。	発注仕様のとおりです。
11	(換気設備)設計図 M-108 のポンプ室用 EA ダクトに FD が記載されていますが、パスダクトには FD が記載されていません。(参考数量表にも記載ありません) 不要と考えて宜しいでしょうか。御指示願います。	設計図のとおりです。
12	(換気設備)設計図 M-103 の制気口リストに、1 階更衣室 1 ~ 4 の OA 用として HS が記載されていますが、M-107 系統図と M-108 平面図ではドアグリルの表記となっています。OA については系統図、平面図を正とし、ドアグリル(建築工事)と考えて宜しいでしょうか。御指示願います。	設計図 M-107, M-108 のとおりです。
13	(換気設備)設計図 M-103 の制気口リスト表内で、1 階分については EA(HS)、OA(VHS)となっていますが、2 階分については EA、OA 共(VHS)となっています。2 階分についても、1 階同様 EA 系統は HS としなくて宜しいでしょうか。御指示願います。	設計図のとおりです。

以上