

ボーリング柱状図

調査名 朝明汚水1号幹線測量調査設計業務委託

ボーリングNo.									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 3		調査位置	三重県四日市市広永町及び黄金町地内				北緯		
発注機関	四日市市下水道部下水道建設課			調査期間	平成9年8月26日～9年8月28日			東経		
調査業者名	中央コンサルタンツ株式会社 電話(052-531-2541)		主任技師	西川 裕之		現場代理人	渡辺 栄宏		ボーリング責任者	成田 明千代
孔口標高	H=14.75m	角	180°上 90° 180°下		方	北 0° 270°西 90°東 180°南		使用機種	試験機 05 エンジン NFD-9	
総掘進長	15.04m	度	90°		地盤勾配	水平0°		ハンマー落下用具	コーンブーリー	
								ポンプ	V-6	

標尺 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記述	標準貫入試験				原位置試験	試料採取	室内試験	掘進月日	
									深	10cmごとの打撃回数	打撃回数/貫入量	N値					
1	13.45	1.30	1.30	粘土	暗褐色			GL-0.07m地アスファルト φ2~30mm 粘土混入	1.00	7	4	2	13				
2				シルト	暗灰		軟らかい	粘性小位 全体的に多量の腐植物混入 GL-5.50mよりφ10mm以下の礫 点在	1.30				0				
3									2.51				0				
4									3.00				0				
5									3.55				0				
6	8.95	4.50	5.80	砂	灰	中ぐらい		含水大位 φ2~20mm	4.00				0				
7	8.10	0.85	6.65	粘土混じり砂	灰	中ぐらい		含水大位 粘性中位 粒子不均一 GL-6.80~6.90m層粘土挟む 所々粘土混入 GL-7.50mより礫 点在	4.48				0				
8	6.75	1.35	8.00	粘土混じり砂	灰	非常に密な		含水大位 φ2~30mm φmax80mm	5.00				0				
9	5.95	0.80	8.80	細砂	灰	非常に密な		含水大位 粒子不均一 GL-9.00mより粘土1.5cm位挟む GL-9.4~9.45m層粘土挟む	5.42				0				
10	5.30	0.65	9.45	砂	淡青灰	非常に密な		含水中位 φ2~20mm 若干の粘土分混入	6.00	5	6	7	18				
11									6.30				18				
12									7.00	3	6	9	18				
13									7.30				18				
14									8.00	29	21	5	50				
15	-0.29	5.59	15.04						8.15				18				
									9.00	14	36	50	20				
									9.20				50				
									10.00	50	9	50	9				
									10.09				50				
									11.00	50	7	50	7				
									11.07				50				
									12.00	50	8	50	8				
									12.08				50				
									13.00	50	9	50	9				
									13.09				50				
									14.00	40	10	1	50				
									14.11				50				
									15.00	50	4	50	4				
									15.04				50				

