100～85点	優秀
84～70点	良好
69～60点	普通
59～50点	やや不良
49点以下	不良

平成27年

7月工事成績評定公表分

件数	契約NO	工事場所			工事名	受注者名	評定点	判定
1	426-147	四日市市	曙町及び新浜町	地内	末端水質監視設備設置工事	愛知時計電機㈱　名古屋支店	70	良好
2	426-5156	四日市市	あかつき台二丁目	地内	下水管渠更生工事（あかつき台二丁目）	㈱富洋組	82	良好
3	426-5155	四日市市	楠町南五味塚	地内	新南五味塚ポンプ場（下部土木）築造工事（その2）	フジタ・別府・三和 特定建設工事共同企業体	85	優秀
4	427-13	四日市市	大矢知町	地内	大矢知町配水細管布設工事	㈱リョーケン	76	良好
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								