100～85点	優秀
84～70点	良好
69～60点	普通
59～50点	やや不良
49点以下	不良

平成29年

6月工事成績評定公表分

件数	契約NO	工事場所			工事名	受注者名	評定点	判定
1	428-125	四日市市	末永町	地内	末永町配水細管復旧工事	㈱谷総建	74	良好
2	428-5103	四日市市	垂坂町	地内	垂坂汚水管渠布設工事(その1)	生川建設㈱	63	普通
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								